19 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND



PATENTAMT

Offenlegungsschrift

197 00 734 1

® DE 197 00 734 A 1

(21) Aktenzeichen: Anmeldetag:

11. 1.97 (43) Offenlegungstag: 16. 7.98

Int. Cl.⁶: H 01 L 23/04 H 01 L 23/10 // H01L 49/00

(7) Anmelder:

Robert Bosch GmbH, 70469 Stuttgart, DE

(12) Erfinder:

Kurle, Juergen, 72766 Reutlingen, DE: Weiblen. Kurt, 72555 Metzingen, DE; Pinter, Stefan, Dr., 72762 Reutlingen, DE; Muenzel, Horst, Dr., 72770 Reutlingen, DE; Baumann, Helmut, Dr., 72810 Gomaringen, DE: Schubert, Dietrich, Dr., 72762 Reutlingen, DE; Bender, Karl, 72070 Tübingen, DE; Lutz, Markus, 72762 Reutlingen, DE

66) Entgegenhaltungen:

DE 42 39 132 A1 US 53 23 051

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

Prüfungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt

(6) Verfahren zur Herstellung von Sensoren sowie Waferstapel

Es wird ein Waferstapel mit in Kavernen hermetisch dicht eingeschlossenen Sensorelementen und ein Verfahren zur Herstellung von Sensoren vorgeschlagen, das eine Verkleinerung der nach einem Zersägen des Waferstapels entstehenden Sensoren ermöglicht sowie zu einer erheblichen Chipflächenersparnis bei Herstellung des Waferstapels führt. Der Waferstapel umfaßt dabei zwischen den einzelnen Sensorelementen angeordnete Verbindungsstreifen, wobei die Vereinzelung des Waferstapels zu Sensoren durch Sägen mitten durch die Verbindunasstreifen erfolat.

Beschreibung

Stand der Technik

Die Erfindung geht aus von einem Werfahren zur Herstellung von Sensoren bzw. von einem Waferstapel nach der Gatung der unabhängigen Ansprüche. Aus der Druckschrift US 5,323,051 ist schon ein Waferstapel bekannt, bei dem zwischen einem Substratwafer und einem Kappenwafer Sealglasstreifen angeordnet sind, die mindestens eine auf dem I Substratwafer aufgebrachte Anordnung hermetisch dicht versiegeln.

Vorteile der Erfindung

Das erfindungsgemäße Verfahren bzw. der erfindungsgemäße Waferstapel mit den kennzeichnenden Merkmalen der unabhängigen Ansprüche hat demgegenüber den Vorteil eines reduzierten Flächenaufwandes. Durch eine geschickte Anordnung eines Verbindungsmediums und durch eine geeignete Wahl einer Ritgrabenbreite können mehr Sensorelemente pro Waferfläche untergebracht werden. Das führt zu einer Chifflächenerspamis einerseits und zu kleineren Sensoren andererseits, die wiederum in der jeweiligen Anwendung weniger Platz beanspruchen.

Durch die in den abhängigen Ansprüchen aufgeführten Maßnahmen sind vorteilhafte Weiterbildungen und Verbesserungen des in den unabhängigen Ansprüchen angegebenen Verfahrens bzw. Waferstapels möglich.

In einem Zweischrittsägeprozeß können die Sensorele- 30 mente auf elektrische Funktionsfähigkeit und/oder Dichtheit geprift werden, solange sie noch auf dem Wärferstapel vereint sind, aber schon der mechanischen Belastung durch den Sägevorgang ausgesetzt gewesen sind. Dies erlaubt ein Aussortieren eventuell beim Sägeprozeß beschädigter Sensoren. 30

Vor der Prüfung auf elektrische Funktionsfähigkeit und/ oder Dichtheit kann ein Ausheilschritt eingefügt werden, der einerseits zu einer erhöhten Chipausbeute und andererseits zu einer erhöhten Sicherheit in dem Nachweis beschädigter Sensoren führt.

Erfolgt eine Anordnung der Sensorelemente auf dem Sübstratwärer zu Paraen, insbesondere zu seitlich versetzten Paaren, so können gegenüber einem Waferstapel mit zwei streifenförmigen Anordnungen des Verbindungsmediums zwischen den einzelnen Sensorelementen bis zu 60% mehr 45 Sensoren pro Waferstapel untergebracht werden, ohne die füt die Verbindungssterfeln erforderlichen Siebdruckstrukturbreiten verschmällern zu müssen. Das ist eine unerwartet einfache und billie Vorgehensweise.

Werden Sockel auf dem Substratwafer vorgesehen, so 50 können beim Aufbringen des Kappenwafers auf dem Substratwafer die Verbindungsstreifen, beispielsweise Streifen aus Sealglas, auf den Sockeln angeordnet werden. Das hat einerseits den Vorteil einer Flußbarriere für die Verbindungsstreifen, die dadurch besser lokal fixiert werden, ande- 55 rerseits ist eine einfachere Prüfung der Kavernen auf Dichtheit möglich, beispielsweise bei optischen Lecktestverfahren im Infraroten, für die durch die erhöhten Kavernenvolumen mehr Gas in den Kavernen zur Verfügung steht. Ferner erzielt man einen größeren Sicherheitsabstand des Sensor- 60 elements vom Kappenwafer. Die Sensorelemente kontaktierende Leiterbahnen können zudem zwischen den Sockeln und dem Substratwafer angeordnet werden. Dadurch bleibt für das Verkappen eine plane Sockelfläche bestehen, wodurch die Dichtheit der Kavernen gut gewährleistet wird.

Der erhöhte Sicherheitsabstand ist auch mit umlaufenden Stegen erzielbar, die auf dem Kappenwafer angeordnet sind. Für die Sockel auf dem Substratwafer wie für die Stege auf dem Kappenwafer ist der Vorteil des erhöhten Sicherheitsabstands insbesondere bei der Gefahr eines Anklebens der Sensorelemente an den Kappenwafer aufgrund elektrostatischer Anziehungskräfte bzw. Adhäsionskräfte bedeutsam. Die Stege dienen zusätzlich beim Verkappen als Flußbarriere für das Verbindungsmedium, insbesondere für Sealglas als Verbindungsmedium.

Zeichnung

Austührungsbeispiele der Erfindung sind in der Zeichmung dargestellt und in der nachfolgenden Beschreibung näher erläutert. Es zeigen Fig. 1 ein Verfahren zur Herstellung
no Sensoren, Fig. 2 einen Waferstapel mit zwei Verbintod ungsstreifen zweischen benachbarten Sensorelementen,
Fig. 3 einen Waferstapel mit nur einem Werbindungsstreifen
zwischen zwei unmittelbar benachbarten Sensorelementen,
Fig. 4 eine übliche und eine gespiegelte Sensorelementanordnung.

Beschreibung der Ausführungsbeispiele

Fig. 1 zeigt ein Verfahren zur Herstellung von Sensoren. Dabei sind ein Substratwafer 1 und ein Kappenwafer 3 in ei-25 ner seitlichen Querschnittsansicht dargestellt. In dem Substratwafer 1 werden Sensorelemente 2 eingebracht (Fig. 1a) und mit Kontaktierungen (nicht eingezeichnet) versehen. Ein Kappenwafer 3 wird hergestellt, der Stege 4 und Kontaktierlöcher 9 aufweist. Die Stege 4 sind in der Fig. 1a nur mit ihrem Querschnitt ersichtlich; sie erstrecken sich längs und quer zum gezeigten Querschnitt entsprechend der Anordnung der Sensorelemente auf dem Substratwafer, um nach einem später folgenden Verfahrensschritt die einzelnen Sensorelemente 2 entlang jeweils einer geschlossenen Linie zur Bildung eines hermetisch abgeschlossenen Hohlraums zu umgeben. Die in den Kappenwafer eingebrachten Kontaktierlöcher 9 sind entsprechend der auf dem Substratwafer gewählten Anordnung der Kontaktierungen angeordnet: Nach Aufbringung des Kappenwafers auf den Substratwafer sollen die Kontaktierlöcher die Zugänglichkeit zu den Kontaktierungen der Sensorelemente durch den Kappenwafer hindurch gewährleisten, beispielsweise um über einführbare Meßspitzen die Funktionstüchtigkeit der Sensorelemente überprüfen zu können bzw. um über nachträglich an den Kontaktierungen anbringbare Bonddrähte die Sensoren mit elektrischen Schaltungen zu verbinden.

In Fig. 1b ist gezeigt, wie auf die Stege 4 des Kappenwafers 3 Verbindungsstreifen 5 aufgebracht werden, beispielsweise per Siebdruck. Diese Verbindungsstreifen bestehen beispielsweise aus Sealglas (Glaslot). In einem weiteren Schritt werden durch Wärmezufuhr 6 die Verbindungsstreifen aus Sealglas (Sealglasstreifen) vorgetrocknet (Fig. 1c). Fig. 1d zeigt, wie Substratwafer und Kappenwafer zueinander ausgerichtet werden, so daß die Sensorelemente zwischen den Sealglasstreifen zum Liegen kommen. Durch Druck und Temperatur, die mit der Zeit variieren können, werden der Kappenwafer 3 und der Substratwafer 1 über die Sealglasstreifen miteinander verbunden (Bonden, Sealing; Fig. 1e), Dabei können in die entstehenden Kavernen 17 Gase unter definiertem Druck eingeschlossen werden. Nach dem eben beschriebenen Bondschritt erfolgt, wie in Fig. 1f gezeigt, eine Prüfung auf elektrische Funktionstüchtigkeit der Sensorelemente bzw. auf Dichtheit der Kavernen. Hierzu sind vor dem Aufbringen des Kappenwafers 3 auf 65 den Substratwafer 1 Kontaktierungen 16 auf den Substratwafer aufgebracht worden, die die Sensorelemente 2 elektrisch kontaktieren. Über diese Kontaktierungen 16 erfolgt mittels einer Prüfvorrichtung 10 die Prüfung der Sensorelemente auf elektrische Funktionstüchtigkeit. Diese elektrische Prüfung Bann gleichzeitig zur Prüfung der Kavernen auf Dichtheit verwendet werden, da sich das Sensorsignal beispielsweise bei Beschleunigungssensorslementen mit der Zusammensetzung bzw. dem Druck des in den Kavernen 5 eingeschlossenen Gases verändert. Wahlweise kann die Dichtheit gledoch auch separat beispielsweise über optische Lecktestverfahren, beispielsweise über optische Lecktestverfahren, beispielsweise im Infraroten, geprüft werden. Schleißlich wird der Waferstapel auf eine Folie 12 als Unterlage aufgebracht und mit einer Sägevorrichtung 11 10 zu Sensoren 13 vereinzel (füg. 1g.) Mittels siner Hebevorrichtung 14 (Fig. 1h) erfolgt eine Selektion der im Prüfvorgang für gut befündenen Sensoren und ihre Plazierung in ein Gehäuse oder, wie in Fig. 1h dargestellt, auf ein Hybridsubstat 15.

Fig. 2 zeigt einen Waferstapel, bei dem die Sealglasstreifen 5 mit einer Breite 21 auf Sockeln 20 des Substratwafers 1 angeordnet sind. Jedes Sensorelement 2 wird von einem eigenen Sealglasstreifen 5 umgeben. Zwischen den Sealglasstreifen 5 benachbarter Sensorelemente ist in der darge- 20 stellten Anordnung ein Zwischenraum mit einer Ausdehnung vorgesehen, die sich aus einer Ritzgrabenbreite 22 und zweimal einem Abstand 23 zusammensetzt. Die Vereinzelung erfolgt wie vorgehend beschrieben durch Durchsägen des Kappenwafers 3 und des Substratwafers 1 zwischen be- 25 nachbarten Sealglasstreifen. Die Sealglasstreifen 5 haben herstellungstechnisch bedingt beispielsweise die Breite 21 von 500 µm, die im in der Fig. 2 gezeigten Fall der Sockelbreite entspricht. Zwischen benachbarten Sealglasstreifen ist ausreichend Platz vorgesehen, um sägen zu können. Da- 30 bei ist die Ritzgrabenbreite 22 vorgesehen mit beispielsweise 100 um, sowie beiderseits der Abstand 23 von 2 mal 75 um. Nachteilig an diesem Aufbau ist, daß viel Chipfläche benötigt wird. Zum einen sind zwei Sealglasstreifen zwischen benachbarten Sensorelementen vorgesehen, zum an- 35 deren ein extra Freiraum zum Sägen, charakterisiert durch Ritzgrabenbreite 22 und Abstand 23.

Fig. 3 zeigt ein Ausführungsbeispiel des erfindungsgemisBen Wärerstagels. Im Gegenatz zum Wärerstagel nach Fig.
2 ist zwischen benachbarten Sensorelementen nur ein Seal40 gastreiten angeordnet. Entsprechend befindet sich nur ein
Sockel zwischen benachbarten Sensorelementen mit einer
neuen Sockelbreite 31, die etwas breiter gewählt ist als die
Sockelbreite des Wärerstagels anach Fig. 2. Beispielssweise
wird die neue Sockelbreite 31 zu 550 µm gewählt; sie setzt 45
sich aus zwel Sockelbreite 31 zu 150 µm gewählt; sie setzt 45
sich aus zwel Sockelbreiten 31 zu 160 µm gewählt sie las die
Ritzgrabenbreite 22 aus Fig. 2. Die etwas größere Breite erkläft sich dadurch, daß man beim Sägen durch Glas ein breiteres Sägelbatt benößt, da die schmalen Sägelbiter, die für
Slitzium verwendet werden, ungeeignet sind, da sie sich mit
Glasz zusetzen.

Um gegenüber der Anordnung nach Fig. 2 den Flächenaufwand für die Sealglasstreifen und vorgesehene Ritzgräben zu verringern, ist beim erfindungsgemäßen Waferstapel 55 nach Fig. 3 nur noch ein Sealglasstreifen zwischen benachbarten Sensorelementen vorgesehen. Durch einen Zweischrittsägeprozeß kann man die in der Beschreibung zu Fig. 1 erwähnte Testbarkeit des Waferstapels erhalten, indem man zuerst nur den Kappenwafer und die Sealglasstreifen an 60 vorgesehenen Stellen durchsägt, dann die einzelnen Sensorelemente auf elektrische Funktionstüchtigkeit bzw. die Kavernen auf Dichtheit prüft und dann mit einem zweiten Sägeschritt die Sensorelemente zu Sensoren vereinzelt. Das Sägen erfolgt unter Wasser, Dabei können Haarrisse entste- 65 hen, die sich mit Wasser füllen. Solche Beschädigungen im Sealglas durch den ersten Sägeschritt können durch einen Ausheil-Temperschritt vor dem Prüfen ausgeheilt werden.

Die Sägeblattdicke und Kömigkeit des ersten Sägeschrits nuß se gewählt werden, daß das Sealglas und der Käppenwafer gesägt werden kann. Beim zweiten Schritt kann entweder ein gleich breites oder ein schmaleres Sägeblat verwendet werden. In Summe ergibt sich ein lateraler Platzaufwand für den Sealglasstreifen zwischen zwei benachbarten Sensorelementen von ca. 275 jun pro Chipkante im be-

schriebenen Ausführungsbeispiel.

Der Ausheil-Temperschritt erfolgt bei einer Temperatur

zwischen beispielsweise 300 und 400°C. Der genaue Temperaturwert hängt vom verwendeten Sealglas ab. Bei diesem
Ausheil-Temperschritt tritt das Wasser aus een Kapillaren
aus und kleine Risse im Sealglas, die kein Leck für die benachbarten Kavernen darstellen, heilen aus. Palls ein Rißjei doch ein verborgense Leck darstellt, dann tritt es nach Entweichen des Wassers im Erscheinung und kann im Pfüvergang entweder über das Testen der elektrischen Funktionstücktigkeit der Sensorelemente oder über sonstige Lecktestverfähren, beispielsweise optische Verfähren im Infraroten oder Gasdelektion außerhalb der Kavernen, nachgewiesen werden.

Alternativ zu einem Siebdruckverfahren für das Aufbringen der Sealglasstreifen kann auch Schablonendruck oder aber ein anderes ganzflächiges Beschichtungsverfahren eingesetzt werden. Auch unstrukturierte Kappenwafer, d. h. ohne Stege 4, sind in diesem Verfahren verwendbar. Statt Sealglas (frit glass seal) können auch andere Materialien eingesetzt werden, die zwei Wafer gasdicht miteinander verbinden können, beispielsweise Kleber, Thermoplaste, sonstige Kunststoffe oder Lote. Es ist auch möglich, einen Kappenwafer aus Glas zu verwenden, der anodisch auf den Sokkeln des Substratwafers gebondet wird. Dies ist möglich, da Leiterbahnen, die zur Kontaktierung der Sensorelemente dienen, unterhalb der Sockel verlaufend anordenbar sind, so daß vor einem anodischen Bonden die planen Oberflächen der Sockel elektrochemisch poliert werden können, Prinzipiell ist das Verfahren auch nicht auf eingebrachte Sensorelemente beschränkt, sondern jegliche Art von "Anordnung", die vor mechanischen und/oder thermischen Einflüssen geschützt werden soll bzw. von einer definierten Gasumgebung umgeben sein soll, kann mit dem beschriebenen Verfahren hermetisch abgeschlossen werden.

Fig. 4 zeigt zwei Draufsichten auf erfindungsgemäße Waferstapel. Fig. 4a zeigt eine "normale" Anordnung 40 von Senorelementen 2 im Waferstapel, Die Sensorelemente 2 sind dabei gestrichelt eingezeichnet, da sie in der Draufsicht vom Kappenwafer 3 verdeckt sind. Durch die Kontaktierlöcher 9 ist ein Blick auf den Substratwafer möglich, Jedem Sensorelement sind Kontaktierungen 16 zugeordnet. Die mit Bezugszeichen 43 versehene Linie markiert den Querschnitt, der in Fig. 3 dargestellt ist. Fig. 4b zeigt eine "gespiegelte" Anordnung 41 der Sensorelemente 2 im Waferstapel. Gegenüber der normalen Anordnung 40 sind bei der gespiegelten Anordnung 41 die einzelnen Sensorelemente seitlich versetzt zueinander angeordnet. Es erniedrigt sich die Zahl der notwendigen Kontaktierlöcher 9. da sich zwei Sensorelemente jeweils ein Kontaktierloch 9 teilen. Durch die seitlich versetzte Anordnung erhöht sich außerdem die mechanische Stabilität des Waferstapels gegenüber einer Anordnung, bei der sich zwar zwei Sensorelemente jeweils ein Kontaktierloch teilen, Kontaktierlöcher und Sensorelemente aber jeweils genau entlang einer Linie angeordnet sind (nicht dargestellt in Fig. 4).

Hine Sägelinie 44 beispielsweise in der gespiegelten An-5 ordnung nach Fig. 4b verläuft horizontal durch die Mitte des vollständig eingezeichneten Kontaktierlochs 9 und setzt sich entlang eines mit Sealglas aufgefüllten kontaktfrein Bereichs 42a zwischen zwei benachbatren Sensorelementen in der Zeichnung nach rechts hin fort. Eine weitere Sägelinie verläuft senkrecht zur Sägelinie 44 mitten durch den kon-

taktfreien Bereich 42b. Die in Fig. 4a und b gezeigten Anordnungen stellen nur einen Ausschnitt aus einem Waferstapel mit vielen darin 5 eingebrachten Sensorelementen dar. So ist in Fig. 4b dementsprechend bei zwei der drei gezeigten Kontaktierlöcher 9 nur die Hälfte dieser Kontaktierlöcher dargestellt. Bei der normalen Anordnung 40 nach Fig. 4a kann an zwei Chipkanten pro Sensorelement die erfindungsgemäße Sealglas- 10 streifenanordnung eingesetzt werden, bei der in Fig. 4b gezeigten gespiegelten Anordnung 41 jedoch ist sie an drei Chipkanten pro Sensorelement einsetzbar. Die Abgrenzung eines Sensorelements zum zugeordneten Kontaktierloch ist weiterhin mit einem Sealglasstreifen mit einer Breite reali- 15 siert, die der Sockelbreite 21 aus Fig. 2 entspricht. Bei einer gespiegelten Anordnung 41 gemäß Fig. 4b ergibt sich eine Chipflächenersparnis von 60% je Waferstapel gegenüber einer Anordnung 40, wenn bei letzterer eine Sealglasstreifenanordnung nach Fig. 2 zugrundegelegt wird. Diese Zahl er- 20 gibt sich, wenn entlang des Querschnitts 43 in Fig. 4a von einer Länge von 2,3 mm pro Sensorelement inklusiver anteiliger Sealglasstreifen ausgegangen wird und senkrecht dazu von einem Längenbedarf von 2,8 mm pro Sensorelement und zugeordnetem Kontaktierloch ausgegangen wird. 25 Das ergibt in dieser Anordnung einen Flächenbedarf von 6,44 mm2. Demgegenüber ergibt sich bei einer gespiegelten Anordnung nach Fig. 4b mit erfindungsgemäßer Anordnung der Sealglasstreifen ein reduzierter Flächenbedarf von 3,92 mm² pro Sensor ((2,3 mm- 30 $2\times0.35 \text{ mm}$)× $(2.8 \text{ mm}-0.35 \text{ mm}) = 3.92 \text{ mm}^2$).

Patentansprüche


- 1. Verfahren zur Herstellung von Sensoren (13), bei 35 dem
 - auf einem Substratwafer (1) mindestens zwei Sensorelemente (2) angeordnet werden,
 - die Sensorelemente mit elektrischen Kontakten versehen werden,
 - Kontaktierlöcher (9) in einem Kappenwafer (3) eingebracht werden.
 - ein Verbindungsmedium in Form von Verbindungsstreifen auf dem Kappenwafer (3) aufgebracht wird.
 - der Kappenwafer auf den Substratwafer (1) aufgebracht wird,
- wobei die Verbindungsstreifen zwischen den Sensorelementen (2) und um die Kontaktierlöcher (9) herum angeordnet werden und das Verbindungsmedium Kavernen (17), in denen die Sensorelemente jeweils angeordnet sind, hermetisch dicht abschließt, dadurch gekennzeichnet, daß die Verbindungsstreifen so "auf dem Kappenwafer angeordnet werden, daß durch das Aufbringen des Kappenwafers auf dem Substratwafer ss in Bereichen zwischen zwei auf dem Substratwafer angeordneten Sensorelementen, in denen keine Kontaktierungen (16) angeordnet sind, jeweils genau ein Verbindungsstreifen angeordnet wird.
- Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 60 net, daß nach Aufbringen und Bonden des Kappenwafers (3) auf dem Substratwafer (1)
 - in einem ersten Sägeschritt der Kappenwafer und die Verbindungsstreifen durchsägt werden an Stellen, die nachher die lateralen Außenseiten von 65 Sensoren bilden sollen.
 - in einem weiteren Schritt über das mindestens eine Kontaktierloch (9) die Sensorelemente auf

- elektrische Funktionsfähigkeit und/oder die Kavernen auf Dichtheit geprüft werden
- und in einem zweiten Sägeschritt die Sensoren vollständig durch Durchsägen des Substratwafers vereinzelt werden.
- Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß vor dem weiteren Schritt ein Ausheilschritt durch Tempern erfolgt,
- 4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Sensorelemente auf dem Substratumfer zu Paraen angeordnet werden, wobei jedem Paar ein Kontaktierloch zugeordnet wird, das Zugang gewährt zu den Kontaktierungen der beiden Sensorelemente des Paars.
 - Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß mindestens zwei Paare angeordnet werden und daß die Paare seitlich versetzt zueinander angeordnet werden.
 - 6. Verfahren nach einem der vorhergebenden Ansprüche, dadurch gekennziechnet, daß Sockel (20) auf dem Substratwafer vorgesehen werden und daß beim Aufbringen des Kappenwafers auf dem Substratwafer die Verbindungsstreifen auf den Sockeln angeordnet werden.
 - 7. Nicht-vereinzelter Waferstapel mit
 - einem Substratwafer (1) mit
 - mindestens zwei darauf aufgebrachten Sensorelementen (2),
 - einem auf diesen Substratwafer aufgebrachten Kappenwafer (3),
 - der mit einem Verbindungsmedium mit dem Substratwafer verbunden ist, wobei durch das Verbindungsmedium gebildete Verbindungsstreifen Kavernen (17), in der die Sensorelemente jeweils angeordnet sind, hermetisch dicht abschließen,
 - mindestens je einer außerhalb jeder Kaverne angeordneten Kontaktierung (16) zur elektrischen Kontaktierung des zugehörigen Sensorelements und mindestens einem Kontaktierung des Augens gewährt zur Kontaktierung, dadurch gekennzeichnet, daß in Bereichen (42) zwischen zwei auf dem Substratwafer (1) aufgebrachten Sensorelementen, in denne keine Kontaktierungen angeordnet sind, genau ein Verbindungsstreifen die Kavernen voneinander trennt.
- 8. Waferstapel nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daß die Sensorelemente (2) zu Paaren angeordnet sind und daß jedem Paar ein Kontaktierloch (9) zugeordnet ist, das Zugang gewährt zu den Kontaktierungen (10) der beiden Sensorelemente des Paars.
- Ingel (A) der totte beinstellen et et als. S. 9. Waferstapel nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, daß der Waferstapel mindestens zwei Paare aufweist und daß die Paare versetzt zueinander angeordnet sind.
- Waferstapel nach einem der Ansprüche 7 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daß der Kappenwafer (3) Stege (4) aufweist.
- Waferstapel nach einem der Ansprüche 7 bis 10, dadurch gekennzeichnet, daß der Substratwafer (1) Sockel (20) aufweist.
- Waferstapel nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, daß die Stege (4) einstückig aus dem Kappenwafer herausstrukturiert sind.
- Waferstapel nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, daß die Sockel (20) und die Sensorelemente aus einer auf den Substratwafer aufgebrachten Polysili-

ziumschicht heraus strukturiert sind.

Hierzu 5 Seite(n) Zeichnungen

zu 5 Seite(n) Zeichnungen









FIG. 1 (Forts.)










FIG. 4